

## Suojainten pukeminen



1. Desinfioi kädet



2. Pue ensin suojatakki



3. Solmi niska- ja vyötärönauha



4. Pue kirurginen suu-nenäsuoja tai hengityksensuojain sekä tarvittaessa silmäsuojain/visiiri



5. Desinfioi kädet



6. Pue suojäkäsineet potilashuoneessa